

Tuto :

# craquelé métallique 100 % polymère

[celinefabrique.fr](http://celinefabrique.fr)

**il faut** : un clay gun et une map, la mienne va de 1 à 9, 9 étant la plus fine épaisseur

1



Choisir les couleurs : une riche en mica (ici : argent), un noir, et la couleur prédominante (rouge)

2

Préparer le noir et terminer par une fine épaisseur (ici 9)



3

Préparer la couleur métallique et terminer par une épaisseur un peu moins fine (ici 6)



4

Superposer la couleur métallique avec le noir passer le tout à l'épaisseur 8




5


Travailler la pâte de couleur et terminer par une épaisseur moyenne (ici 6)




- 6 Superposer le rouge avec les 2 plaques de noir et de gris et passer le tout à l'épaisseur moyenne (ici 4)



- 7 Maintenant il faut affiner un maximum la plaque mais pour pouvoir la travailler il faut quand même garder une épaisseur convenable. De ce fait je plie la plaque en 2 et la passe à la map épaisseur 2, puis épaisseur 3



- 8 Vient le tour du clay gun. Passer le pistolet à 5 cm au dessus de la pâte, et balayer la plaque pendant 1 min environ. Au touché si la pâte ne colle pas ,vous pouvez arrêter.



- 9 **Laisser refroidir quelques minutes.** Passer la plaque pour former les craquelures, ici épaisseur 2



- 10 Puis épaisseur 5, puis ... jusqu'à ce que les craquelures vous plaisent ! Penser à bien aplatir les craquelures avant de les utiliser.



Voici le résultat, après ponçage et un polissage !



**Céline**

[celinefabrique.fr](http://celinefabrique.fr)